

統合開発環境 CS+ CA78K0R コンパイラ V1.71 へのリビジョンアップのお知らせ

CS+ CA78K0R コンパイラを V1.70 から V1.71 にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

DIVWU 命令、DIVHU 命令の出力コードの変更

コンパイル または アセンブルの結果、DIVWU 命令 および DIVHU 命令が出力される場合、これらの命令の直後に NOP 命令を出力するようにします。

2. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ 共通部分 V1.03.00 以前を使用している場合は、先に CS+を V3.00.00 にアップデートする必要があります。

以下のルネサス エレクトロニクス株式会社のダウンロードサイトから

無償評価版 CS+ for CA, CX V3.00.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

<https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus.html#downloads>

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム → Renesas Electronics CS+を選択し、
アップデートマネージャを起動してアップデートする。

注意：ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後
にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域（タスクトレイ）内に常駐
している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

“CubeSuite+W.exe”

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) Web からインストーラをダウンロードする。

以下のルネサス エレクトロニクス株式会社のダウンロードサイトから CS+ CA78K0R V1.71
をダウンロードしてインストールする。

<https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus.html#downloads>

3. 補足

本リビジョンアップは、下記のマイコンのテクニカルアップデートへの対応のためです。

- ・ RL78/G14 制限事項について (TN-RL*-A025B/J)
- ・ RL78/L1C 制限事項について (TN-RL*-A035A/J)
- ・ RL78/G1G 制限事項について (TN-RL*-A036A/J)
- ・ RL78/F13, F14 制限事項について (TN-RL*-A038A/J)
- ・ RL78/I1B 制限事項について (TN-RL*-A039A/J)

