

CubeSuite+ V1.01.00 へのリビジョンアップのお知らせ

- 過去のお知らせ

CubeSuite+パッケージを V1.00.01 から V1.01.00 へリビジョンアップしました。

対象バージョン

CubeSuite+ V1.00.01

CubeSuite+は、V850 用、RL78 ファミリ、78K0 用 C コンパイラパッケージに含まれます。

リビジョンアップ内容

ルネサス エレクトロニクス株式会社の下記のツールニュースの「リビジョンアップ内容」を参照してください。

「CubeSuite+パッケージ V1.01.00 へのリビジョンアップのお知らせ」

https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=111116tn1_j

アップデート方法

1. ライセンス登録をした CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。
- (2) ルネサス エレクトロニクス株式会社のホームページから必要なソフトウェアツールをダウンロードしてインストールする。

<https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus.html#downloads>

ダウンロードサイトに同時にインストールが必要なツールが明記されています。

ご使用のマイコンによって、必要なソフトウェアツールは以下のとおりです。

(a) マイコン共通

- ① CubeSuite+ V1.01.00
- ② 統合ヘルプ V1.01.00
- ③ Renesas E-Series USB ドライバ V1.01.00

(b) V850

- ① CubeSuite+ユーティリティ V1.01.00
- ② V850 デバイス依存情報 V1.00.03
- ③ CubeSuite+エミュレータ・ユーティリティ V1.00.01

(c) 78K0R

- ① RL78, 78K コード生成 V1.00.03
- ② CA78K0R V1.30
- ③ RL78, 78K デバイス依存情報 V1.00.04

(d) 78K0

- ① RL78, 78K コード生成 V1.00.03
- ② CA78K0 V1.21

③ RL78, 78K デバイス依存情報 V1. 00. 04

(e) RL78 ファミリ

① RL78, 78K コード生成 V1. 00. 03

② CA78K0R V1. 30

③ RL78, 78K デバイス依存情報 V1. 00. 04

(f) RX ファミリ

① CC-RX V1. 02. 00

② RX デバイス依存情報 V. 1. 00. 00

③ CubeSuite+エミュレータ・ユーティリティ V1. 00. 01

注： CubeSuite+ RX ファミリ用ライセンスをお持ちで無い場合、CC-RX V1. 02. 00 はお試し版として使用できます。

2. 無償評価版 CubeSuite+を使用している場合

「1. ライセンス登録をした CubeSuite+を使用している場合」の(2)と同じ方法でアップデートしてください。

