

CubeSuite+ CC-RX コンパイラ V1.02.01 へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ CC-RX コンパイラを V1.02.00 から V1.02.01 にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

以下の問題を改修しました。

- (1) 配列参照のアドレスを配列の型と異なるポインタにキャストする際の注意事項 (RXC#021)
- (2) 関数のすべての出口の直前に関数呼び出しがある場合の注意事項 (RXC#022)
上記の問題の詳細は、ルネサス エレクトロニクス株式会社のホームページをご覧ください。

https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=120329tn1_j

- (3) C4098 または C4099 インターナルエラーが発生する問題を改修しました。

2. アップデート方法

2.1 ライセンス登録をした CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) アップデートマネージャを使用する。
 - (1.1) CubeSuite+ 共通部分 V1.01.00 以前を使用している場合は、V1.01.01 にアップデートする。
 - (1.2) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。
- (2) Web から CubeSuite+ CC-RX をダウンロードする。
 - (2.1) CubeSuite+ 共通部分 V1.01.00 以前を使用している場合は、V1.01.01 にアップデートする。
 - (2.2) ルネサス エレクトロニクス株式会社のホームページから CubeSuite+ CC-RX V1.02.01 をダウンロードしてインストールする。

<https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/cspplus.html#downloads>

2.2 無償評価版 CubeSuite+を使用している場合

2.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。